

令和5年度

下水道排水設備工事責任技術者試験に係る、受験講習会
講習用テキスト（別冊）例題集の解答の誤りについて

令和5年7月20日（木）に実施しました、「令和5年度 下水道排水設備工事責任技術者試験講習会」で配付いたしました『講習用テキスト（別冊）例題集』に一部誤りがありましたので、お知らせいたします

※誤りは、下記のとおりです。

例題6 ④、⑤の解答（35 ページ）

【解答】

①（○） ②（×） ③（○） ④（×） ⑤（○）

例題20 ⑤の解答及び解説の追加（37, 38 ページ）

【解答】

①（×） ②（○） ③（×） ④（○） ⑤（×）

【解説】 [テキスト 24 頁参照]

- ・1の屋内排水設備の排水系統は、合流式の区域においても雨水と汚水は分離し、建物外へ排除しなければならない。
- ・3の分流式区域においては、汚水排水管と兼用することはできない。雨水と汚水は完全に分離しなければならない。
- ・5の排除方式の『分流式と合併式』は誤り、『分流式と合流式』が正しい。

例題39 語群①の誤記（19 ページ）

『共通通気管』は誤り、『共用通気管』が正しい。